



BMW SÉRIE 3 - PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ

BMW E21

1	DVEŘE LEVÉ, KUPÉ	1977-1983
2	DVEŘE PRAVÉ, KUPÉ	1977-1983
3	DVEŘE - VODOROVNÁ ČÁST	do 09/1979
4	ČELNÍ SKLO	1977-1991
5	ZADNÍ OKNO	1977-1983
6	STŘEŠNÍ OKNO, ZADNÍ, DÉLKA 1850MM	1977-1991
6	STŘEŠNÍ OKNO, NA KAROSERII, DÉLKA 3000MM	1977-1991
7	KAPOTA - PŘEDNÍ ČÁST	1977-1983
8	KAPOTA - ZADNÍ ČÁST	1977-1983
9	VÍKO KUFRU	1977-1983


BMW E30

1	DVEŘE SEDAN - SADA 4 KS	
2	DVEŘE KUPÉ - SADA 2 KS	
3	DVEŘE KABRIO - SADA 2 KS	
4	ČELNÍ SKLO	1984-1987
5	ČELNÍ SKLO	OD 09/1987
7	ZADNÍ OKNO	1984-1987
8	STŘEŠNÍ OKNO (OKNO), SEDAN/KUPÉ, ZADNÍ, DÉLKA 1850MM	1977-1991
9	STŘEŠNÍ OKNO (KAROSÉRIE), SEDAN/KUPÉ, DÉLKA 3000 MM	1977-1991
11	VÍKO KUFRU	1984-1993
12	TĚSNĚNÍ ANTÉNY	1984-1995


BMW E36

1	ČELNÍ SKLO	
2	OKNO DVEŘÍ, ZADNÍ PRAVÉ SPODNÍ	
3	OKNO DVEŘÍ, ZADNÍ LEVÉ SPODNÍ	
4	NÁRAZNÍK, PŘEDNÍ LEVÁ STRANA	1992-1994
5	NÁRAZNÍK, PŘEDNÍ PRAVÁ STRANA	1992-1994
6	NÁRAZNÍK, ZADNÍ LEVÁ STRANA	1992-1994
7	NÁRAZNÍK, ZADNÍ PRAVÁ STRANA	1992-1994
8	TĚSNĚNÍ ANTÉNY	1984-1995